

УТВЕРЖДА

Заведующий МБДОУ «Детский сад №8  
«Звездочка» города Алатыря  
Чувашской Республики

И.А.Яшина

01 сессия 2016 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Звездочка» города Алатыря Чувашской Республики
- 1.2. Адрес объекта 429828, Чувашская Республика, город Алатырь, Стрелка, 24.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание - 2 этажа, 1760 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка – да, 421 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1971 г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального - не определен.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)-полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Звездочка» города Алатыря Чувашской Республики, краткое: МБДОУ «Детский сад №8 «Звездочка» города Алатыря Чувашской Республики
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 429828, Чувашская Республика, город Алатырь, Стрелка, 24.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

#### Дополнительная информация

- дошкольное учреждение оказывает услуги населению по организации воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста.

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Объект находится в микрорайоне Стрелка, имеется возможность доехать из любого микрорайона города маршрутным такси №№ 8,12,17  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
в городском АТП имеется 2 автобуса с подъемниками для детей и инвалидов использующие коляски и кресла – коляски.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 35 м
  - 3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.
  - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
  - 3.2.4. Перекрестки: 1-нерегулируемый; 1-регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (2 ступеньки на входе здания учреждения)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, (имеется пандус).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,Г,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,Г,У)		

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ОСИ доступен частично избирательно (РАС, инвалиды по зрению, задержка речевого развития).

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия
8	Все зоны и участки	Нуждается в капитальном ремонте входных групп и санитарно - гигиенических помещений

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_ по мере поступления финансовых средств. в рамках исполнения программы "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - частично доступен

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)- удовлетворительн

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Чувашской Республики 10.09.2016 г.

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации : раздел "Карта доступности" модуль "Интерактивная карта доступности объектов" на интернет - портале zhit-vmeste.ru

#### 5. Особые отметки

##### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание

на \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании

на \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ «Детский сад №8 «Звездочка» города Алатыря Чувашской Республики на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБДОУ «Детский сад №8 «Звездочка» города Алатыря Чувашской Республики на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План прилегающей территории на \_\_\_\_\_ л.

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ «Детский сад №8

«Звездочка» города Алатыря

Чувашской Республики И.А.Яшина

(Подпись)

Члены рабочей группы

Воспитатель

МБДОУ «Детский сад №8

«Звездочка» города Алатыря

Чувашской Республики Е.Л.Осипова

(Подпись)

Заведующий по хозяйственной части

МБДОУ «Детский сад №8

«Звездочка» города Алатыря

Чувашской Республики М.А.Филянина

(Подпись)

В том числе:

представители организации,

расположенной на объекте

Председатель профсоюзной организации

МБДОУ «Детский сад №8

«Звездочка» города Алатыря

Чувашской Республики О.В.Кудашова

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "01" сентября 2016 г.

Комиссией по проведению паспортизации ОСИ, расположенной на территории города Алатыря на предмет их доступности для инвалидов и других МГН.